



B面







はり詳細図



柱と振隅木取合

振隅木と振たる木取合

B面



③桁詳細図



上端切墨（任意とする）

振たる木 振隅木取合（参考図）

○印は基準点を示す。（単位mm）

各部材詳細図